

Newsletter 40/2019

Motorola - Ersatzteile für GP/GM PCR-Modelle nicht mehr lieferbar!



Sehr geehrte Damen und Herren,

Motorola teilt mit, dass ab **September 2019** Ersatzteile für GP/GM PCR-Modelle nicht mehr lieferbar sind.

Detaillierte Informationen finden Sie im SEAMCOM Download-Center.
Klicken Sie dazu einfach auf die nachstehenden Banner.

- **Ersatzteile für GP/GM PCR-Modelle nicht mehr lieferbar**




TIME AND MATERIAL and FLAT RATE REPAIRS

INFORMATION ABOUT REPAIRS September 2019

GP/GM PCR Radio Models and Parts

Profitieren Sie zusätzlich vom Motorola Solutions **Empower Rewards Incentive**.
Für weitere Informationen zum Incentive klicken Sie auf dem folgenden Banner:



 | **EMPOWER REWARDS**

REGISTRIERE HEUTE

Erhalte von Motorola Solutions eine Belohnung für den Verkauf unserer Radios

Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner unter den unten genannten Kontaktdaten gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr SEAMCOM-Team



Berthold Remki
0541 / 77064 - 8104
b.remki@seamcom.de



Daniel Fiekers
0541 / 77064 - 8109
d.fiekers@seamcom.de



Ricardo Emskamp
0541 / 77064 - 8105
r.emskamp@seamcom.de



Michael Marstall
0541 / 77064 - 8102
m.marstall@seamcom.de



SEAMCOM GmbH & Co. KG | Leyer Str. 24 | 49076 Osnabrück
Tel.: +49(0)541 / 77064-8100 | Fax: +49(0)541 / 77064-8110
Mail: info@seamcom.de | www.seamcom.de



[AGB](#)



[Cookies & Drittanbieter](#)



[Datenschutzerklärung](#)



[Impressum](#)



[Nutzungsbedingungen](#)